


Outgoing Inspection Report

Customer	11		
Model	99		
Product Type	999		
PCB Ver.	99		
Software Ver.	99		
Point	일반 부품		99
	이형 부품		99
	BGA/LGA		99
PCB Size	99		
Quantity	99		
Date	2021-02-27		

No.	항목	Description	Result	
1	Metal Mask	Vision 검사 진행 확인	OK	
2	PCB	Vision 검사 진행 확인	OK	
3		Version 확인	OK	
4		변색과 변형 확인	OK	
5		오삼 상태 확인	OK	
6	SMT	역삼 상태 확인	OK	
7		들뜸 상태 확인	OK	
8		부품 Crack 상태 확인	OK	
9		Solder Crack 상태 확인	OK	
10		Manhattan 상태 확인	OK	
11		수삽	위치 치우침 또는 틀어짐 상태 확인	OK
12		Short 상태 확인	OK	
13		납불 상태 확인	OK	
14		모로성 상태 확인	OK	

문제점	1.문제 없음 2.문제 많음
-----	--------------------

	Operator	Q. C.	Final Approved
APPROVED			